





Поз	Обозначение	Масса ед. кг	Масса рабочего оборудования, кг
1	Шкаф управления ААМР200	35	
2	Блок 1 Alta Air Master Pro 200	1079	19660
3	Блок 2 Alta Air Master Pro 200	1040	19730
4	Блок 3 Alta Air Master Pro 200	825	16575
5	Блок 4 Alta Air Master Pro 200	1035	19725
6	Блок 5 Alta Air Master Pro 200	1035	20275
7	Блок 6 Alta Air Master Pro 200	1035	19725
8	Блок 7 Alta Air Master Pro 200	1040	20280
9	Блок 8 Alta Air Master Pro 200	2340	21040

- 1 Точка подключения силового кабеля – ШУ.
- 2 При наличии наземного контейнера оборудование вентмодуля и ШУ размещать в контейнере.
- 3 Патрубок ОПФ $\varnothing 50$ изготавливается только при наличии станции дообеззараживания АВС.
4. Варианты возможного изменения расположения патрубков.

ААМР200.009.00.00.000 ГЧ				Alta Air Master Pro 200		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса
Разраб.	Рязанцева	306.22			9464	175
Проб.	Семин				Лист	Листов
Т.контр.					1	
Н.контр.						
Утв.	Тимова	306.22				
Копировал				Формат А1		